

TAA.
2 k.
556,4 m²




d: 57.843842
E: 26.999343

PÄÄSTEAMET KONTROLL-LEHT

Ehitis: VSRU JÄRVE Kool	Kuupäev: 12.09.2018
Address: LIIVA 12B, VSRU Linn	

Kontrolli tulemused:

	Paigaldis/Nõue	Korras		Märkused
		JAH	EI	
1.	Evakuatsiooniteed ja -pääsud	X		Evak. teed vabad ja mugavad. Ei savaid.
2.	Tuletõkkeseksioonid	X		TTS korras. TT uksed moodustavad korras.
3.	Tulekahjusignalisatsioon	X		G45 22.12.17. aastlo + vahel.
4.	Evakuatsioonivalgustus	X		15.01.2018 kuni 30.08.2017 marco Lulle järelkontroll.
5.	Tulekahju korral tegutsemine	X		Kk. 30.08.2017 kinni lastud riikiametlik. õppus 30.08.17. Saabapõlv.
6.	Tulekustutid	X		10 tk s.m. 200. saadud 2017. 09.2017 kontroll.
7.	Tuletõrje voolikusüsteem			Ei ole funktsionaalne.
8.	Suitsu- ja soojusteemad			Ei ole funktsionaalne
9.	Automaatne tulekustutusüsteem			Ei ole funktsionaalne
10.	Piksekaitsesüsteem			Ausoleb.
11.	Küttesüsteem	X		Kaugkütte
12.	Ventilatsioonisüsteem	X		Andrus ehitus oõ. oktoober 2017.
13.	Elektripaigaldised	X		oõ ETAM 29.04.2014 TAA andmed. Jõrgm. kontroll 01.04.2019
14.	Põlevmaterjali ladustamine	X		Põlevmaterjal ladustamine mahajäetud. Prügikontaineri olemasoleva kaugusest.
15.	Väline tulekustutusvesi	X		Kreutzweedi tn 39. müüraht 150m. VSRU Vesi omand

Inspektor	L. K. O. 033 peainspektor M. PINTSON / 
Juures viibinud isik(ud)	Kooli direktor REET KANGRO /  RUTI TATOMIR /  maj. juhataja

Lahend	JAH	EI	Selgitus
Väärteomenetlus		X	Tuleohutusnõude rikkumised
Haldusmenetlus		X	ei avastatud.

Märkused:

reet.kangro@voru.ee

Direktor REET KANGRO 528 7168
asutoluul - 1996

janekod@voru.ee

Teesused: 1) Lapsemoitkemus 2) Rehabilitatsioonikeskus.

PSMikod erivajadustega spilastile.

26 lastel.

25 spilast PSMikod.

Selgitused: